[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자적합성확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>(직)전기방석
(직류전원을 사용하는 전기찜질기, 발보온기)</td><td>모델명</td><td>BG-300</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>HEATU ROLL</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>부강 H&C</td><td>인증/신고번호</td><td>XI070013-21002 (온라인)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김원경</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도 상승 부적합
- (측정) 패드 표면 61.6℃, (기준) 50℃초과 후 2시간 이후에도 50℃ 초과하면 안됨

ㅇ 표시사항 부적합
- III종 기기 마크 누락
- 제품에 KC인증번호 누락 (사용설명서에만 표시함)
- 사용설명서를 읽으시오 누락
- 그림 102 '핀을 삽입하지 마시오' 누락
- 기호 '영아(0-3세)의 사용금지 또는 유사한 내용 누락
- 기호 ISO 7000-3114 (드라이클리닝 하지 마시오) 누락
- 기호 ISO 7000-3124 (표백하지 마시오) 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>부강 H&C</td><td>연락처</td><td>033-764-5077</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>(직)전기방석
(직류전원을 사용하는 전기찜질기, 발보온기)</td><td>모델명</td><td>DH0022001</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>닥터서플라이</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>닥터서플라이</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>안승규</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도 상승 부적합
- (측정) 패드 표면 66.2℃, (기준) 50℃초과 후 2시간 이후에도 50℃ 초과하면 안됨</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>닥터서플라이</td><td>연락처</td><td>02-6674-5800</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전기방석
(교류전원을 사용하는 전기찜질기, 발보온기)</td><td>모델명</td><td>WJ-1102</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>크라이벌</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 한일좋은자리</td><td>인증/신고번호</td><td>HH072200-23001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>구종수</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도상승 부적합
- (측정) 패드 표면 59.1℃ (기준) 50℃초과 후 2시간 이후에도 50℃ 초과하면 안됨
ㅇ 입력 및 전류 부적합
- (측정) 15.5W (오차 -51.6%) (표시) 32W (허용오차 +5%, -10%)

ㅇ 표시사항 부적합
- 기호 '영아(0-3세)의 사용금지 또는 유사한 내용 누락
- 기호 ISO 7000-3114 (드라이클리닝 하지 마시오) 누락
- 기호 ISO 7000-3124 (표백하지 마시오) 누락
- 저온 화상에 대한 주의 문구 사항 미기재</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 한일좋은자리</td><td>연락처</td><td>031-544-5284</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전기찜질기
(교류전원을 사용하는 전기찜질기, 발보온기)</td><td>모델명</td><td>DY-H7100S</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>온돌왕</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)대영전기</td><td>인증/신고번호</td><td>HH072129-22001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김영환</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도상승 부적합
- (측정) 전열소자 184.7℃ (기준) 140℃ 이하 (최초 10분간)

ㅇ 표시사항 부적합
- 기호 '영아(0-3세)의 사용금지 또는 유사한 내용 누락
- 기호 ISO 7000-3114 (드라이클리닝 하지 마시오) 누락
- 기호 ISO 7000-3123 (표백하지 마시오) 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)대영전기</td><td>연락처</td><td>070-4335-3587</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전기찜질기
(교류전원을 사용하는 전기찜질기, 발 보온기)</td><td>모델명</td><td>HIM-101</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>한일메디칼</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>한일메디칼</td><td>인증/신고번호</td><td>HH072044-24004</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>전경화</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도상승 부적합
- (측정) 패드 표면 78℃ (기준) 50℃초과 후 2시간 이후에도 50℃ 초과하면 안됨

ㅇ 표시사항 부적합
- 그림 102. '핀 삽입하지 마시오' 누락
- 기호 '영아(0-3세)의 사용금지 또는 유사한 내용 누락
- 기호 ISO 7000-3114 (드라이클리닝 하지 마시오) 누락
- 기호 ISO 7000-3124 (표백하지 마시오) 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>한일메디칼</td><td>연락처</td><td>031-953-9902</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전기찜질기
(교류전원을 사용하는 전기찜질기, 발 보온기)</td><td>모델명</td><td>KL-101</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>다온</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜다온사우나</td><td>인증/신고번호</td><td>HU073146-23002A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>장승환</td><td>인증/신고일자</td><td>2023-05-23</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도상승 부적합
- (측정) 피부 접촉면, 94 ℃ (기준) 60 ℃ 이하

ㅇ 표시사항 부적합
- 제품에 라벨 미부착 (박스에만 표시)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜다온사우나</td><td>연락처</td><td>031-223-7609</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전기매트
(전기담요 및 매트, 전기침대)</td><td>모델명</td><td>KSJ-1800KP</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>김수자</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 명진메디컬</td><td>인증/신고번호</td><td>HU071861-17002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>문형록</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도상승 부적합
- (측정) 패드 표면 124.3 ℃ (기준) 115 ℃ 이하, 11항 2차 열조절 전
- (측정) 패드 표면 108.5 ℃ (기준) 95 ℃ 이하, 11항 정상상태
- (측정) 패드 표면 45.1 ℃ (기준) 37 ℃ 이하, 11.101항</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 명진메디컬</td><td>연락처</td><td>070-4144-1500</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전기요
(전기담요 및 매트, 전기침대)</td><td>모델명</td><td>EN-B108D</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>유파</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>유파코리아(주)</td><td>인증/신고번호</td><td>HH071195-10006</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김덕빈</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도상승 부적합
(측정) 발열체(열선) 115 ℃ (기준) 95 ℃ 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>유파코리아(주)</td><td>연락처</td><td>031-764-1573</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>플러그 및 콘센트
(전기설비용 부속품 및 연결부품)</td><td>모델명</td><td>WEM-JJP161</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>웨이브넷</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>웨이브넷</td><td>인증/신고번호</td><td>HH04180-23004</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이문형</td><td>인증/신고일자</td><td>2023.10.05.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 온도 상승 부적합
(결과) 65.3 K (LE 시험), 51.8 K (LN 시험) (기준) 45K넘지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>웨이브넷</td><td>연락처</td><td>032-321-5677</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>플러그 및 콘센트
(전기설비용 부속품 및 연결부품)</td><td>모델명</td><td>HD3H</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>현대일렉트릭</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>현대일렉트릭(주)</td><td>인증/신고번호</td><td>HD04008-10009</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>조영일</td><td>인증/신고일자</td><td>2010.02.25.</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 감전에 대한 보호 부적합
- (결과) 1 N 게이지 시험 시 충전부에 접촉됨
- (기준) 셔터가 장착된 콘센트는 20 N, 1 N 시험용 게이지가 충전부에 접촉되어서는 안됨</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ충전부 접촉 시 감전의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>현대일렉트릭(주)</td><td>연락처</td><td>032-513-0724</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="9">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>LED등기구
(일반조명기구)</td><td>모델명</td><td>FPL55WNA-A</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>비츠온</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 일신비츠온</td><td>인증/신고번호</td><td>JU11338-18009</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>진미애</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합
- (결과) 충전부(LED모듈패턴)과 외함(부착면) 사이 절연거리 부적합, 3.0mm (기준) 5.0 mm 이상

ㅇ표시사항 부적합
- 보호접지기호 누락
- 제품인증번호 표기 오기
(박스 O : -18010, 제품 X : -18009)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 일신비츠온</td><td>연락처</td><td>031-573-8500</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>전지
(전지(충전지만 해당))</td><td>모델명</td><td>Pebble (18650-2P-3.7V 5000mAh)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>단미</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 단미</td><td>인증/신고번호</td><td>XU101536-19002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이호상</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 과충전 시험 부적합
- 보호회로 부품 손상됨

ㅇ표시사항 부적합
- A/S연락처 표기 안됨</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 발화 및 폭발의 위험이 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
ㅇ해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 단미</td><td>연락처</td><td>02-777-1626</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>직류전원장치
(직류전원장치)</td><td>모델명</td><td>DR-PD25W-CU</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>드리온</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜드리온</td><td>인증/신고번호</td><td>JU10211-22007</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박은경</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">o 열화상 상해 부적합
- Enclosure (측정) 138.3℃ (기준) 94℃ 이하</td></tr>
<tr><td></td><td>위해정보</td><td colspan="3">o 기준온도 초과시 열화상 상해의 위험이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것
o해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜드리온</td><td>연락처</td><td>070-4944-7990</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>기름난로
(기름난로)</td><td>모델명</td><td>SCS-R47KP</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)비상</td><td>인증/신고번호</td><td>B713R5008-23001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>심미경</td><td>인증/신고일자</td><td>20230426</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 난로의 안전성 부적합 (전도 소화)
- 기준값: 난로에 점화하고 30분 경과 후 전도시켰을 때 10초 이내 소화될 것
- 측정값: 10초 이후에도 소화 안됨

ㅇ 표시사항 미비
- 취급설명서에 형식호칭 표기 누락
- 포장 용기에 장기간 보관에 관한 표기 누락</td></tr>
<tr><td></td><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 화재 위험이 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)비상</td><td>연락처</td><td>031-316-6695</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>방한용·패션용·스포츠용 마스크
(방한용·패션용·스포츠용 마스크)</td><td>모델명</td><td>쿨 냉감 자체필터 마스크 블루 M-L</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>RNOT</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 삼영</td><td>인증/신고번호</td><td></td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>황수정</td><td>인증/신고일자</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 알러지성 염료 기준치 14.6 배 초과
- 부위: 하늘-섬유(끈)
- 측정값: 염료 (Disperse Blue 3) 731.8 mg/kg
- 기준치: 50 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 품명, 재질의 종류, 제조자명, 수입자명, 제조국명, 표시자 주소 및 전화번호, 사용상 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 인체와 접촉시 알러지 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 삼영</td><td>연락처</td><td>070-4408-7976</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>방한용·패션용·스포츠용 마스크
(방한용·패션용·스포츠용 마스크)</td><td>모델명</td><td>헬리케어 자외선 차단 마스크</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>헬리케어</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>메디테크</td><td>인증/신고번호</td><td></td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정진화</td><td>인증/신고일자</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 265.9배 초과
-부위 : 고분자-끈조절탭
-측정값 : DEHP 26.59 %
-기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 품명 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간, 신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>메디테크</td><td>연락처</td><td>0507-1346-5437</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>방한용·패션용·스포츠용 마스크
(방한용·패션용·스포츠용 마스크)</td><td>모델명</td><td>톰디어 자외선차단 스포츠 마스크/얼굴마스크</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>톰디어</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 아이로나</td><td>인증/신고번호</td><td></td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>임원민</td><td>인증/신고일자</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">o 형광증백제 부적합
-측정값 : 형광이 나타남
-기준치: 형광이 나타나지 말 것</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 피부에 지속적으로 닿게되면 피부질환, 장염, 암 등을 유발하며 섭취 시 구토를 유발할 수 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 아이로나</td><td>연락처</td><td>070-8150-5587</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>스노보드
(스노보드)</td><td>모델명</td><td>XODIARK SNOWBOARD</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>엑스투스포츠(X2SPORTS)</td><td>인증/신고번호</td><td>B315R0044-22001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>최윤석</td><td>인증/신고일자</td><td>20221021</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 유지강도 기준치 미달
-측정값 : 3 561 N
-기준치: 4 500 N 이상

ㅇ 표시사항 미비
- 제조연월, 주소 및 전화번호(전화번호) 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 활강, 방향전환 등 사용 중 파손으로 인한 사고 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>엑스투스포츠(X2SPORTS)</td><td>연락처</td><td>010-9672-5506</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>휴대용 레이저용품
(휴대용 레이저용품)</td><td>모델명</td><td>LS-P</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 에이치에스상사</td><td>인증/신고번호</td><td>B463R5034-23001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이행선</td><td>인증/신고일자</td><td>20231109</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 레이저의 등급(출력) 기준 부적합
- 측정값 : 1.53 mW (조건 3), 1.52 mW (조건 1) (2급을 초과함)
- 기준치: 1 mW 이하(2급 이하)

ㅇ 표시사항 미비
- 7.2 경고라벨 없음
- 7.3 기타 주의사항 문구 없음 (라벨 도안 및 부착위치 설명, 레이저가 출력되는 위치 설명, 설명서를 따르라는 주의문구 누락)</td></tr>
<tr><td></td><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 시력 손상의 위험이 있음
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 에이치에스상사</td><td>연락처</td><td>010-2437-4562</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>휴대용 레이저용품
(휴대용 레이저용품)</td><td>모델명</td><td>W-40</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)메카솔루션</td><td>인증/신고번호</td><td>B463R5025-23002</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정동화</td><td>인증/신고일자</td><td>20230809</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">o 레이저의 등급(출력) 기준 부적합
- 측정값 : 1.44 mW (조건 3), 1.43 mW (조건 1) (2급을 초과함)
- 기준치: 1 mW 이하(2급 이하)

o 표시사항 미비
- 7.2 경고라벨 없음
- 7.3 기타 주의사항 문구 없음 (라벨 도안 및 부착위치 설명, 레이저가 출력되는 위치 설명, 설명서를 따르라는 주의문구 누락)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 시력 손상의 위험이 있음
o 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)메카솔루션</td><td>연락처</td><td>070-5217-1829</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>휴대용 레이저용품
(휴대용 레이저용품)</td><td>모델명</td><td>레이저줄자</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>아이카</td><td>인증/신고번호</td><td>B463R5028-23001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박유나</td><td>인증/신고일자</td><td>20230906</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">o 레이저의 등급(출력) 기준 부적합
- 측정값 : 1.58 mW (조건 3), 1.54 mW (조건 1) (2급을 초과함)
- 기준치: 1 mW 이하(2급 이하)

o 표시사항 미비
- 7.1 수입자 주소 미표기
- 7.1 사용상 주의사항 미표기
- 7.2 경고라벨 없음
- 7.3 기타 주의사항 문구 없음 (라벨 도안 및 부착위치 설명, 설명서를 따르라는 주의문구 누락)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 시력 손상의 위험이 있음
o 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>아이카</td><td>연락처</td><td>0507-1402-9167</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="9">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>쌍꺼풀용 테이프
(쌍꺼풀용 테이프)</td><td>모델명</td><td>셀프천사 쌍꺼풀레이스</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>셀프천사</td><td>인증/신고번호</td><td></td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이수빈</td><td>인증/신고일자</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 유기주석화합물(DBT) 1.5배 초과
-측정값 : DBT 1.5 mg/kg
-기준치: 1.0 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td></td><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 유기주석화합물에 노출될 경우 호르몬 장애 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>셀프천사</td><td>연락처</td><td>070-8065-2945</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(유섬)
(유아용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(온라인) 로즈 팬츠</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>스너글허니키즈</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(인도)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>에릭스베이비앤컴퍼니</td><td>인증/신고번호</td><td>CB014R1394-1001
(인증모델: BabySuit)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이환무</td><td>인증/신고일자</td><td>20210618</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 노닐페놀 총 함량 57.32배 초과
-부위: 원단(몸판)
-측정값: NP 19 mg/kg, NPEO 5 713 mg/kg
-기준치: 총 합 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 노닐페놀에 노출될 경우 생식기 발달장애 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>에릭스베이비앤컴퍼니</td><td>연락처</td><td>070-7571-7778</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>내의류(유섬)
(유아용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(품명)SH_C_PJL_BD_CKG (품번)UK00003204291 (온라인)스윗 드림 파자마 세트_메리체크 그린</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>썬데이허그</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>제이코프</td><td>인증/신고번호</td><td>(온라인) CB014H663-3016
(인증모델: 긴팔 상하의)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정인교</td><td>인증/신고일자</td><td>20230322</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
-부위: 코드 및 조임끈-측면라벨
-측정값: 고정루프 길이 9.60 cm
-기준치: 3.1.4 의복을 잠그기 위해 의복으로부터 빠져 나온 루프 또는 고정된 나비리본의 루프 등 고정루프는 원주가 7.5 cm 이하여야 한다.

ㅇ 표시사항 미비
- 표시자의 주소 및 전화번호(주소), 사용연령, 유아가 입을 수 있는 섬유제품의 작은 부품에 대한 주의사항 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>제이코프</td><td>연락처</td><td>070-7703-8005</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>기타완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>슬라임</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>애니토이</td><td>인증/신고번호</td><td>CB064R3369-1002
(인증모델: 슬라임)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김수정</td><td>인증/신고일자</td><td>20210813</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 붕소 기준치 2.2배 초과
- 부위: 노란색 슬라임
- 측정값: 670.2 mg/kg
- 기준치: 300 mg/kg 이하
ㅇ 방부제 MIT, CMIT, MIT+CMIT 검출됨
- 부위: 노란색 슬라임
- 측정값: MIT 1.25 mg/kg, CMIT 5.73 mg/kg, MIT + CMIT 6.98 mg/kg
- 기준치: 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 붕소에 노출될 경우 눈과 피부에 자극을 일으키며, 반복 노출시 생식·발달에 문제 발생 가능
ㅇ 방부제 흡입·섭취 시 유독하며 접촉 시 화상 또 는알레르기성 피부반응 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>애니토이</td><td>연락처</td><td>070-7663-0151</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>운동완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>아웃도어 시리즈-탁구공 세트(스파이더맨)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)가이아코퍼레이션</td><td>인증/신고번호</td><td>CB067R1041-2002
(인증모델: 아웃도어 시리즈)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>나원석</td><td>인증/신고일자</td><td>20220314</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 166.1배 초과
- 부위: 금속금색(대말단)
- 측정값: 16 619 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하
ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 81.1배 초과
- 부위: 연질플라스틱투명(선중심부)
- 측정값: DIBP 7.893 %, DEHP 0.224 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)가이아코퍼레이션</td><td>연락처</td><td>031-921-2532</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>미술공예 완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>타이거 매직 코팅 수채화</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>삼성출판사</td><td>인증/신고번호</td><td>CB064R2848-2001
(인증모델: 타이거 매직 코팅 수채화)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김진용</td><td>인증/신고일자</td><td>20220725</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 방부제 ① BIT 2.48배 초과, MIT, MIT+CMIT 검출됨 ② BIT 2.86배 초과, MIT, MIT+CMIT 검출됨 ③ BIT 1.59배 초과, MIT, MIT+CMIT 검출됨 ④ BIT 6.22배 초과, MIT, MIT+CMIT 검출됨 ⑤ BIT 1.77배 초과, MIT, MIT+CMIT 검출됨
-부위: ① 기타-잉크(빨강), ② 기타-잉크(파랑), ③ 기타-잉크(초록), ④ 기타-잉크(보라), ⑤ 기타-잉크(주황)
-측정값: ① BIT 12.43 mg/kg, MIT 36.3 mg/kg, MIT+CMIT 36 mg/kg, ② BIT 14.3 mg/kg, MIT 45.41 mg/kg, MIT+CMIT 45 mg/kg, ③ BIT 7.97 mg/kg, MIT 45.97 mg/kg, MIT+CMIT 46 mg/kg, ④ BIT 31.1 mg/kg, MIT 45.14 mg/kg, MIT+CMIT 45 mg/kg, ⑤ BIT 8.88 mg/kg, MIT 45.02 mg/kg, MIT+CMIT 45 mg/kg
-기준치: BIT 5 mg/kg 이하, MIT, MIT+CMIT 사용되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 방부제 흡입·섭취 시 유독하며 접촉 시 화상 또 는알레르기성 피부반응 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>삼성출판사</td><td>연락처</td><td>080-470-3000</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>유아용 삼륜차
(유아용 삼륜차)</td><td>모델명</td><td>벤트라이크 이지 세발자전거</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>베네베네</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 베네베네</td><td>인증/신고번호</td><td>CB071R060-3001
(인증모델: 어린이 자전거)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김재석</td><td>인증/신고일자</td><td>20230908</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 전도 부적합
- 측정값: 후방전도시험에서 전도됨
- 기준치: 삼륜차를 경사시켰을 때 15° 이하에서 전도되지 않아야 할 것

ㅇ 표시사항 미비
- 제조자명 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 사용중 전도될 경우 머리 등 신체의 심각한 부상 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 베네베네</td><td>연락처</td><td>02-780-0567</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>유아용 삼륜차
(유아용 삼륜차)</td><td>모델명</td><td>STR3</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>스마트라이크</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)이지엠인터내셔널</td><td>인증/신고번호</td><td>CB073R10002-2001
(인증모델: STR3)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>양을기</td><td>인증/신고일자</td><td>20221107</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 안전띠(다리 가랑이)의 나비 부적합
- 측정값: 25 mm
- 기준치: 50 mm 이상</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 안전띠에 의해 신체 압박 등 상해의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)이지엠인터내셔널</td><td>연락처</td><td>1544-3096</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>유모차
(유모차)</td><td>모델명</td><td>VI-01</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>에어보스</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 지</td><td>인증/신고번호</td><td>CB131R286-4001
(인증모델: VI-01)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정재교</td><td>인증/신고일자</td><td>20240305</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 내구성(불규칙 표면 시험) 부적합
- 측정값: 이상있음 (내구성 시험중 유모차 제품이 파손됨)
- 기준치: 시험중 유모차의 안전성을 저해하는 제품의 파손 또는 변형이 없어야 함 (총 72000회)

ㅇ 표시사항 미비
- 제조자명 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 사용 중 제품 결함으로 유아가 낙상하여 상해 발생 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 지</td><td>연락처</td><td>070-8833-4215</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>유아용 부스터 의자
(유아용 의자)</td><td>모델명</td><td>유아 의자</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>리파코 (주)</td><td>인증/신고번호</td><td>CB081R120-8001
(인증모델: 부스터 2.0 ver)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김기석, 김준태</td><td>인증/신고일자</td><td>20200528</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 안전장치 성능 부적합
- 측정값: 이상있음 (시험 후 유아모형의 이탈, 벨트 등 안전장치의 파손, 분리, 등이 없어야 하나, 유아모형이 좌석으로부터 이탈됨)
- 기준치: 시험 후 유아모형의 이탈, 안전장치의 파손 등이 없어야 함</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 사용 중 제품 결함으로 유아가 낙상하여 상해 발생 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>리파코 (주)</td><td>연락처</td><td>1877-6518</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>B등급
(어린이용 스케이트보드)</td><td>모델명</td><td>SKB23021</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>동방레포츠㈜</td><td>인증/신고번호</td><td>CB041R039-3001
(인증모델: SKB23021)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>홍사석</td><td>인증/신고일자</td><td>20230512</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 낙하시험 부적합
- 측정값: 캐스터 파손
- 기준치: 시험 후 어떠한 부분도 파손 또는 기능장애가 있거나, 고정장치가 느슨하게 작동되어서는 안됨
ㅇ 총 납 기준치 2.9배 초과
- 부위: 연질플라스틱 검정
- 측정값: 291 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하
ㅇ 총 카드뮴 기준치 1.1배 초과
- 부위: 연질플라스틱 검정
- 측정값: 85 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하
ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 17.2배 초과
- 부위: 연질플라스틱 검정
- 측정값: DBP 0.131 %, DIBP 1.596 %
- 기준치: 총 합 0.1% 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 사용 중 부품의 파손으로 인한 사고 유발 가능
ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>동방레포츠㈜</td><td>연락처</td><td>02-426-6090</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가방류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(품번) BP43ab499</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)에스엠팩</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박승미</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 202.8배 초과
-부위: 고분자-뒷면네임택 MIX
-측정값: DEHP 20.28 %
-기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)에스엠팩</td><td>연락처</td><td>02-6499-3413</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>내의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(품번) F-SPW-CKV903-M</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>리틀스텔라</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이지연</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 노닐페놀 총 함량 기준치 4.5배 초과
- 부위: 바지 원단 (검정)
- 측정값: NPEO 457 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 노닐페놀에 노출될 경우 생식기 발달장애 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>리틀스텔라</td><td>연락처</td><td>02-541-9060</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>외의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(품번) AP VJP1 / (온라인) V배색 점퍼 블랙</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>애플스마일</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>애플스마일</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>신지원</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 카드뮴 기준치 ① 10.3배 ② 3.4배 초과
- 부위: ① 연질플라스틱흰색로고, ② 연질플라스틱검정로고
- 측정값: ① 777 mg/kg ② 257 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하
ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 504.8배, ② 504.1배 초과
- 부위: ① 연질플라스틱흰색로고, ② 연질플라스틱검정로고
- 측정값: ① DEHP 50.486 %, ② DEHP 50.411 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하
ㅇ 코드 및 조임끈
- 부위: ① 허리조임끈, ② 허리조임끈 토글
- 측정값: ① 조임끈에 빗장박음 봉 처리가 되어 있지 않음, ② 조임끈의 토글이 의복에 고정되어 있지 않음
- 기준치: ① 조임끈이 사용된 경우 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장박음 봉이 되어있어야 함, ② 조임끈의 토글은 의복에 고정되어 있어야 함
ㅇ표시사항 미비
- 제조자명, 표시자 주소 및 전화번호, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>애플스마일</td><td>연락처</td><td>010-3041-6534</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(품명) g17 / (온라인) 메이비찢청팬츠</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)붐붐키즈</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김도한</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 ① 3.4배, ② 3.6배, ③ 3.4배 초과
- 부위: ① 단추 내부 금속, ② 주머니 마감 외부 금속, ③ 주머니 마감 내부 금속
- 측정값: ① 345 mg/kg, ② 363 mg/kg, ③ 346 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 섬유의조성 또는 혼용율, 제조자 또는 수입자명, 제조연월, 표시자의 주소 및 전화번호, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)붐붐키즈</td><td>연락처</td><td>070-4119-9611</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(STYLE) GF LGHDTSPKnG30</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>그루비</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>그루비</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>정지영, 김혜정</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위: 모자 조임끈
- 측정값: 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉 (bartacking) 되어 있지 않아 의복에 부착되어 있지 않음.
- 기준치: 3.1.3 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉 (bartacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 함.

ㅇ 표시사항 미비
- 표시자 주소, 사용연령 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>그루비</td><td>연락처</td><td>010-3545-0421</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>의자
(어린이용 가구)</td><td>모델명</td><td>(품명) T23-CHRGW-12</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>디홀릭가구</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>박성철</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 함유량 기준치 87.5배 초과
- 부위: 빨강-페인트(좌석)
- 측정값: 7 875 mg/kg
- 기준치: 90 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>디홀릭가구</td><td>연락처</td><td>031-917-3811</td></tr>
</table>

[첨부 1]

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>책상, 탁자
(어린이용 가구)</td><td>모델명</td><td>토리블리 테이블</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>아이엔지홈</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)아이앤지퍼니처</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이하영</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 39.7배 초과
- 부위: 가장자리 마감 베이지색 합성수지
- 측정값: 3 970.6 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 표시사항 미비
- 제조연월, 수입자명 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)아이앤지퍼니처</td><td>연락처</td><td>070-4639-7198</td></tr>
</table>